

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A AVENIDA 2-020 ZONA 2, SAN JOSÉ POAQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0008-45	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: Cubierta de la cocina.




Foto 2: Parte superior de cubierta de la cocina con las instalaciones necesarias.




Foto 3: Depósito de agua, con las instalaciones completadas.



Foto 4: Estufa (pollo)



Foto 5: Ventana instalada.



Foto 6: Puerta de la cocina instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
	