

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA "POAQUIL"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 02 0009-46	FECHA:	24/02/2024




Foto 1: NESESITAMOS ESTRUCTURA DE METAL.




Foto 2: NESITAMOS TECHADO DE LAMINA.



Foto 3: FALTA CONTRAPISO E INSTALACION DE PISO.



Foto 4: FALTA DE ACABADO EN PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 5: SE NECESITA PUERTAS Y VENTANA EN COCINA.



Foto 6: AREA DE CORREDOR DE COCINA EN NIVEL BAJO SE DEBE LEVANTAR UN MURO DE MAMPOSTERIA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
