

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA "POAQUIL"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL ZONA 2, SAN JOSÉ POAQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 02 0009-46	FECHA:	20/05/2024



Foto1: ESTRUCTURA DE METAL.



Foto 2: TECHADO DE LAMINA.



Foto 3: CONTRAPISO E INSTALACION DE PISO.



Foto 4: ACABADO EN PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 5: SE NESECITA PUERTA Y VENTANA EN COCINA



Foto 6: AREA DE CORREDOR DE COCINA EN NIVEL BAJO SE DEBE LEVANTAR UN MURO DE MAMPOSTERIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se regulariza el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la Comisión

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público