

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA "POAQUIL"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL ZONA 2, SAN JOSÉ POAQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 02 0009-46	FECHA:	14/06/2024



Foto1: TERMINACION DE TECHO Y PAREDES.



Foto 2: TERMINACION PASILLO ENTRE AULAS Y COCINA CON TORTA DE CONCRETO.



Foto 3: CULMINACION DE CONTRAPISO E INSTALACION DE PISO, ENERGÍA ELECTRICA PLANCHA RURAL.



Foto 4: ACABADO EN PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---