



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM Paxcabalché	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paxcabalché, Aldea Hacienda Vieja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0072-41	FECHA:	2/12/2024



Foto1: colocación de azulejo en las aulas



Foto 2: se muestra el proceso de colocación de azulejos en las aulas y zócalo



Foto 3: Construcción de plancha para cocinar



Foto 4: colocación de azulejos en corredor.



Foto 5: pintado de interior de aulas



Foto 6: pintado de exterior de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.