



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM Paxcabalché	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paxcabalché, Aldea Hacienda Vieja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0072-41	FECHA:	29/11/2024



Foto1: finalización de azulejos en las aulas



Foto 2: cocina terminada



Foto 3: corredor terminado



Foto 4: presnetación final del corredor





Foto 5: pintado de final interiores de aulas



Foto 6: producto de pintado exterior de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la COPB



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.