



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio Parex-Chej, aldea Hacienda Maria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0084-43	FECHA:	9/09/2024




Foto1: cubierta de láminas



Foto 2: cubierta de láminas




Foto 3: Reparacion del sistema electrico




Foto 4: Estructura de techo




Foto 5: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 6: Instalacion de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  