

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GARRUCHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0086-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA DETERIORADO, ES NECESARIO CAMBIO DE TECHO DE LAMINA.



Foto 2: ESTRUCTURA PORTANTE TIPO JOIS OXIDADOS, SERA SUSTITUIDO CON COSTANERA GALVANIZADA + 3 TIJERAS CON TUBO DE 2"X4" GALVANIZADA.



Foto 3: CUBIERTA CON LA NESESIDAD DE CAMBIO DE CAPOTE O CUMBRERA.




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
