



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GARRUCHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0086-43	FECHA:	17/11/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA DETERIORADO, ES NECESARIO CAMBIO DE TETECHO DE LAMINA.



Foto 2: ESTRUCTURA PORTANTE TIPO JOIS OXIDADOS, SERA SUSTITUIDO CON COSTANERA GALVANIZADA + 3 TIJERAS CON TUBO DE 2 "X4" GALVANIZADA



Foto 3: CUBIERTA CON NECESIDAD DE CAMBIO DE CAPOTE O CUMBRERA




Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

