



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xequichelaj, aldea Saquitacaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0087-43	FECHA:	28/08/2024



Foto1: PISO DETERIORADO, ES NECESARIO CAMBIO DE PISO EN CORREDOR DE SALONES DE CLASES



Foto 2: ES NECESARIO CAMBIO DE PISO EN LAS 2 AULAS Y DIRECCION.



Foto 3: PINTURA EN PAREDES DETERIORADAS, ES NECESARIO PINTURA NUEVA EN LAS 2 AULAS Y DIRECCION.



Foto 4: ES NECESARIO CAMBIO DE CANALES DETERIORADOS A CANALES NUEVOS.



Foto 5: ES NECESARIO LA INSTACION DE BALCONES DE LAS 2 AULAS Y CERNIDO POR HUMEDAD.



Foto 6: ES NECESARIO MANTEMIENTO DE BALCONES DE LAS DOS AULAS Y DIRECCION.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público