



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN JOSE POAQUIL                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CHIMIXAYA, ALDEA SAQUITACAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-02-0091-43               | FECHA:                         | 15/05/2024                          |



Foto1: construccion de pila




Foto 2: CAMBIO DE CANALES



Foto 3: cambio de piso en las aulas



Foto 4: pintar las aulas

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

