

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paneyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0093-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Suministro de material y mano de obras para Sustitución de techo de lámina galvanizado por, Torquelado alucinc calibre 26



Foto 2: Suministro de material para sustitución de canal



Foto 3: Suministro de material para instalación de bajadas pluviales.



Foto 4: Suministro de material y mano de obras para sustitución de sistema eléctrico, consistentes en cableado y entubado.




Foto 5: Suministro de material y mano de obras para instalación de capote.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

