

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR X
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paneyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0093-43	FECHA:	26/11/2024
Foto1: Suministro de lámina galvaniza	de material y mano de obras para Sustitución de techo do por, Torquelado alucinc calibre 26	Foto 2: Suministro	o de material para sustitución de canal
Foto 3: Suministro	de material para instalación de bajadas pluviales.		o de material y mano de obras para sustitución de consistentes en cableado y entubado.
Foto 5: Suministro o capote.	de material y mano de obras para instalación de	Foto 6:	
Observación: Si es necesari	o se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.		OFFICHI RUEL
	Firms y sallo of Prosidente de la OPE		STOCK PANCE STOCK DIRECCION S