



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALAMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0095-43	FECHA:	25/11/2024



Aquí vemos la estructura metálica finalizada en el área de la cocina, el techado, electricidad y pintura en el interior



Así quedó la estufa mejorada completamente terminada



Así quedó la colocación de piso en las aulas



Las puertas terminadas y la instalación eléctrica termina



Techado de cocina terminado



Pintura Interior y exterior, canaletas y bajadas arregladas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

