

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Hacienda María	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Hacienda María
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0097-43	FECHA:	15/08/24



Foto1: Sustitucion de Techo de cocina con lamina Troquelada Alucincal calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de techo de cocina con tubos galvanizada de 4x4 y 2x4 chapa 16




Foto 3: Aumento de altura de pared de cocina con block y vigas de concreto y cernido



Foto 4: Sustitución de piso de cocina con piso ceramico



Foto 5: Mantenimiento de pollo de cocina con chimeneas de concreto



Foto 6: Fabricación de pila para agua con dos lavaderos con azulejo de 1.70 x 1 metro y de 0.80 metro de altura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Hacienda María	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Hacienda María
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0097-43	FECHA:	15/08/24



Foto 7: Sustrucción de ventana de cocina de correrizo de 1.5x1.07 metros



Foto 8: Mantenimiento de puertas con chapa yale de 2x1 metros



Foto 9: Pintada de dos mano de paredes de cocina con dos manos

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

