

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHUATACAJ No. 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0099-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: SUMINISTRO DE PISO DE TORTA DE CONCRETO PARA PATIO.



Foto 2: SUMINISTRO DE GRADERÍO PROTECCIÓN TALUD.



Foto 3: SUMINISTRO DE BALCONES DE AULAS.



Foto 4: SUMINISTRO DE PISO CERAMICO DE SANITARIOS.




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

