



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHUATACAJ NO.2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0099-43	FECHA:	9 DE DICIEMBRE DE 2024




Foto 1: SUMINISTRO DE PISO DE TORTA DE CONCRETO PARA PATIO.



Foto 2: SUMINISTRO DE PISO DE TORTA DE CONCRETO PARA PATIO.



Foto 3: SUMINISTRO DE GRADERÍO PROTECCIÓN TALUD.



Foto 4: SUMINISTRO DE GRADERÍO PROTECCIÓN TALUD.



Foto 5: SUMINISTRO DE BALCONES DE AULAS.



Foto 6: SUMINISTRO DE PISO CERAMICO DE SANITARIOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

