

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | CHIMALTENANGO | MUNICIPIO: | SAN JOSE POAQUIL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PALEY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-02-0100-43 | FECHA: | 19/004/2024 |



Foto 1: Foto 3: COLOCACION DE PLANCHA DE CONCRETO A COLOCACION DE ADOQUIN.



Foto 2: COLOCACION DE CANAL Y REFUERZO Y REMACHES EN TRANS LAPES



Foto 3: COLOCACION DE ADOQUIN.



Foto 4: COLOCACION DE PORTON DE INGRESO




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

