

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0101-43	FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE, 2024



Foto1: Finalización de renglones de trabajo en cocina, suministro e instalación de azulejo y cerámico + pintura + estantes + poyos de cocina





Foto2: Entrega de aulas pintadas con pintura impermeabilizante y pintura de agua + reparación y sustitución de luminarias



Foto 3: Servicios sanitarios pintados y con azulejo y piso cerámico instalado interior y exterior, reparación de circuito de tubería de agua potable



Foto 4: Sumistro e instalación de balcones para protección de ventanas, mantenimiento de puertas, lijado y pintado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y guardar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--