

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHUIQUISAYÁ, ALDEA PANEYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0102-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: AULAS SIN BALCONES



Foto 2: PATIO MAL ESTADO



FOTO INSTALCIONES DESPINTADO



Foto 4: ENTRADA SIN PINTADA



Foto 5: CUNETAS SIN PAVIMENTO






Foto 6: CIRCULO CENTRAL Y LINEAS SIN PINTADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

