

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHUIQUISAYÁ, ALDEA PANEYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0102-43	FECHA:	28/11/2024




Foto1: AULAS SIN BALCONES



Foto 2: PATIO MAL ESTADO



FOTO INSTALCIONES DESPINTADO



Foto 4: ENTRADA SIN PINTADA



Foto 5: CUNETA SIN PAMIMENTO




Foto 6: CIRCULO CENTRAL Y LINEAS SIN PINTADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

