

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0103-43	FECHA:	27/06/2024



Foto1: Cambio de techo de cocina



Foto 2: Ampliación de cocina en la parte de atrás



Foto 3: Colocación de piso en la cocina



Foto 4: Reparación de pared de cocina



Foto 5: Pintura en pared




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPR

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo