

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0103-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Ampliación de cocina



Foto 2: Ampliación de muro existente




Foto 3: Demolición de muro existentes




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF  


  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
