



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San José Paquíl
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Rafael Landívar y Caballero No.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra Avenida 1-80 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0104-43	FECHA:	20/08/2024



Foto1: instalacion de los nuevos inoidoros push y la reoparacion de la tuveria.




Foto 2: escabacion del deposito subteraneo e instalacion de tuveria pvc para alimentar deposito aerio.



Foto 3: seguimiento de lavamanos armable de concreto e instalacion de tubo PVC co chorros para el vital liquido.



Foto 4: lijada y pintada de puerta para el servicio sanitario.




Foto 5: Deposito de agua potable e instalacion de tuberia PVC parab servicio sanitarios.



Foto 6: lavamanos para sanitario modulo 2 he instalacion de tubo PVC de chorros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para indicar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público