



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Rafael Landivar y Caballero No. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra Avenida 1-80 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0104-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 1: finalizacion de colocacion de sanitarios push e instalacion de tubería para agua potable.



Foto 2: Finalizacion del dposito subteraneo con una medida de 11.5 m, e instalacion de tubería.



Foto 3: finalizacion de lavamanos de concreto con instalacion de tuvería y chorros para agua potable.



Foto 4: finalizacion de lijada y pintada de puertas para el servicio sanitario.



Foto 5: finalizacion de instalacion de deposito y tubería PVC para almacenamiento de agua potable.



Foto 6: Finalizacion de lavamanos de concreto con tubería PVC y chorros para la distrubucion de agua potable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

