



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0566-43	FECHA:	06/12/2024



Foto1: Colocación de sanitarios lavables



Foto 2: Ampliación de sanitario



Foto 3: Construcción de fosa séptica terminado



Foto 4: Fundición de una terraza con tinaco puesto




Foto 5: Ampliación de cocina terminado



Foto 6: Construcción de una ventana para la iluminación en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
C O S T A R I C A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0566-43	FECHA:	06/12/2024



Foto7: Rrelleno de la cocina movido y con baranda puesta



Foto 8: Estufas ahorradoras terminadas



Foto 9: Colocación de piso de granito en la cocina



Foto 10: Lavamanos terminados




Foto 11: Pintada de la cocina y de los sanitarios



Foto 12: Colocación de puertas y de rejas para la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

