



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. CALLE 2-87 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-2229-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Finalización de la ampliación de dos servicios sanitario para varones.



Foto 2: Instalación de 2 sanitarios para varones para población escolar.



Foto 3: Finalización de impermeabilización de pared exterior.



Foto 4: Finalización de impermeabilización de pared exterior.



Foto 5: Terminación de cernido gris en pared exterior.



Foto 6: Terminación de cernido gris en pared exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA CALLE 2-87 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-2229-42	FECHA:	29/11/2024



Foto7: Finalización del piso de torta.



Foto 8: Sustitución de pila.



Foto 9: Finalización de adoquinamiento en el patio de juegos de la escuela.




Foto 10: Finalización y sustitución de adoquín en el patio de la escuela.




Foto 11: Finalización de adoquín en el patio de la escuela.



Foto 12: Finalización de adoquín en el patio de la escuela.


Observación: si es necesario, se debe agregar fotos adicionales indicando el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo