

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUITACAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-2445-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: ES NECESARIO EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO EN COCINA.



Foto 2: PAREDES CON NESESIDAD ACABADO DE CERNIDO..



Foto 3: COCINA CON LA NESESIDAD DE TENER UN TOP DE DESPACHO DE ALIMENTO.



Foto 4: ESTUFAS RURALES DETERIORADAS, ES NECESARIO LA SUSTITUCION DE ESTAS DOS ESTUFAS.



Foto 5: DEPOSITO DE AGUA CON BASE DE BLOCK, SE NECESITA HACER NUEVA BASE Y CAMBIAR DE LUGAR.



Foto 6: ILUMINACION EN MAL ESTADO, ES NECESARIO NUEVA INSTALACION.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público