

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUITACAJ SAN JOSE POAQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-2445-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: SE ESTÁ LLEVANDO EL PROCESO DE CAMBIO DE PISO EN LA COCINA



Foto 2: EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE REPISA PARA LA COCINA.



Foto 3: NECESARIO LA CONSTRUCCION DE POLLON PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS.




Foto 4: DEMOLICION DE MURO PARA MOSTRADOR DE DESPACHO DE ALIMENTO



Foto 5: SUSTITUCION BASE APOYO DE DEPÓSITO PARA AGUA, CONSISTE EN FUNDICION DE LOSA DE CONCRETO.




Foto 6: PROCESO DE CAMBIO DE PUERTA DE LA COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---