

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUITACAJ SAN JOSE POAQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 02 2445-43	FECHA:	31/05/2024



FOTO 7: CULMINACION DE REPISA PARA LOS PRODUCTOS DE COCINA




FOTO 8: CULMINACION DE DOS POLLONES Y COLOCACION DE LAVADEROS




FOTO 9: CULMINACION DE COLOCACION DE CAMPANA DE METAL



FOTO 10: CULMINACION DE INSTALACION ELECTRICA.



FOTO 11: PRESENTACION VISTA FRONTAL DE CULMINACION DE PROYECTO DE COCINA.



FOTO 12: CULMINACION Y COLOCACION DE DEPOSITO PARA AGUA.

Observacion: si es necesario se puede agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

