



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |   |                                |                  |
|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO                               | MUNICIPIO:                     | SAN JOSE POAQUIL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "OXLAJUJ NO'J" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SAN JOSE POAQUIL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-02-2446-43                               | FECHA:                         | 26/02/24         |



Foto 1: SE NECESITA CAMBIAR ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL Y CHADO DE LAMINA



Foto 2: SE NECESITA PISO ANTIDESLIZANTE Y AZULEJO EN AREA DE LAVABO



Foto 3: SE NECESITA MANTENIMIENTO EN PUERTA, CAMBIO DE CHAPA Y PINTADA,



Foto 4: SE NECESITA REPARACION TORTA DE CONCRETO PARA AREA DE SERVICIO.



Foto 5: SE NECESITA DEPOSITO DE AGUA POTABLE MAS INSTALACION HIDRAULICO HACIA COCINA PARA PILA EXISTENTE.



Foto 6: SE NECESITA INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION Y FUERZA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la C.P.P.

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público