



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "OXLAJUJ NO'J"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN JOSE POAQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-2446-43	FECHA:	31/05/24



Foto 1: SE NECESITA CAMBIAR ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL Y TECHADO DE LAMINA



Foto 2: SE NECESITA PISO ANTIDESLIZANTE Y AZULEJO EN AREA DE LAVABO



Foto 3: SE NECESITA MANTENIMIENTO EN PUERTA, CAMBIO DE CHAPA Y PINTADA,



Foto 4: SE NECESITA REPARACION TORTA DE CONCRETO PARA AREA DE SERVICIO.




Foto 5: SE NECESITA DEPOSITO DE AGUA POTABLE MAS INSTALACION HIDRAULICO HACIA COCINA PARA PILA EXISTENTE.



Foto 6: SE NECESITA INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION Y FUERZA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público "OXLAJUJ NO'J" CHIMALTENANGO