



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIA DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Oxlajuj No'j"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Avenida final zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-2446-43	FECHA:	31 de mayo de 2024



Foto 1: Al inicio del proyecto, así se observa la cocina sin ninguna remodelación y algunas láminas están deterioradas.



Foto 2: El techo de la cocina gotea durante el invierno. No es apto para preparar la alimentación por sus malas condiciones.



Foto 3: Aquí se da el inicio del nuevo techado y refuerzo de muro por ser un espacio vulnerable de deslave leve durante el invierno.



Foto 4: Pintura externo e interno de la cocina para mayor cuidado y su buena presentación.




Foto 5: finalización de pintura, techado, pared e instalación de la energía eléctrica dentro y fuera de la cocina.



Foto 6: Finalización de la remodelación de cocina EOUM "Oxlajuj No'j"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público