REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

X PREVIO SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS DURANTE

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PACHUITIATZAN	
CÓDIGO DEL	04-02-2789-43	FECHA:	13/11/2024	



toto1: MEJORAMIENTO DE SANITARIO DE LA ESCUELA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERÁMICO INTERIOR DE **AULAS**



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERAMICO, CORREDOR DE AULAS.




Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN PADERES, DE AULAS Y DIRECCIÓN; INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 5: INSTALACION DE CANALES EN CORREDOR DE LAS AULAS



Foto 6: PINTURA DE PUERTAS DE AULAS Y DIRECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actuali;

CONSEJO Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Edicativo Publico

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO: CHIMALTENANGO MUNICIPIO: SAN JOSE POAQUIL NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO PACHUITIATZAN ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 04-02-2789-43 FECHA: 13/11/2024 **ESTABLECIMIENTO**



oto1: MEJORAMIENTO DE SANITARIO DE LA ESCUELA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERÁMICO INTERIOR DE **AULAS**



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERAMICO, CORREDOR DE AULAS.




Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN PADERES, DE AULAS Y DIRECCIÓN; INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 5: INSTALACION DE CANALES EN CORREDOR DE LAS AULAS



Foto 6: PINTURA DE PUERTAS DE AULAS Y DIRECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizado

Firma y sello del Presidente de la OP

CONSEJO

Firma y Sello Director Centro Educativo Púk

DIRECCIÓN