

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PARUXECHÉ, ALDEA PANEYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-3036-43	FECHA:	6/05/2024



Foto1: SERVICIO SANITARIOS CON NESESIDADES: INSTALACION DE PISO ANTIDESLIZANTE, AZULEJO EN MUROS, CAMBIO DE INHODORO.



Foto 2: PASILLO ANGOSTO, AMPLIAR PASILLO PARA UNA BUENA CIRCULACION DE LOS NIÑOS EN CUANTO AL USO DEL SERVICIO SANITARIO.



Foto 3: SUSTITUCION DE PATIO EN ADOQUINADO E INSTALACION DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL.




Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

