

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO LOS PINOS, ALDEA XESUJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Pinos, Aldea Xesuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0019-42	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Cocina actual, el espacio es muy reducido y no cuenta con las condiciones necesarias para cocinar.



Foto 2: El pollo es una construcción improvisada por padres de familia, no cuenta con una chimenea funcional.



Foto 3: La cocina está ubicada en un espacio en el que no es funcional hacer remozamiento debido a que se necesitan hacer cambios estructurales en el corredor y un salón de clases.




Foto 4: Espacio para trabajar el remozamiento de cocina.




Foto 5: Muro de contención a partir del cual se construirá la cocina.




Foto 6: Parte del material que docentes y OPF han gestionado para la construcción de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello, Director Centro Educativo Público