



Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patzocón, Aldea el Molino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0028-41	FECHA:	2/16/2024



Foto 1: Se necesita Muro



Foto 2: Se necesita Muro



Foto 3: Se necesita Pintura para los Salones




Foto 4: Se necesita Pavimento enfrente de los Salones



Foto 5: Se necesita Sisterna O Tinaco.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

