



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita®REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patzocón, Aldea el Molino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0028-41	FECHA:	25/6/2024



Foto1: trabajo terminado de muro



Foto 2: Trabajo terminado muro




Foto 3: trabajo terminado de muro



Foto 4: Trabajo terminado de pavimento frente los salones



Foto 5: Trabajo terminado base y tinaco



Foto 6: Terminación del trabajo del proyecto mantenimiento de edificios escolares publicos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

