



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Bartolomé, aldea Varituc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0032-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1 : Remodelacion de chorros para lavamanos.




Foto 2 . Pintura en paredes



Foto 3 : Construccion de muro de contención en cocina



Foto 4 : construcción de Top de cocina




Foto 5: Instalacion de piso en aulas.




Foto 6: Instalacion Eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

