



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Chimaltenango	MUNICIPIO	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EDRM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Parcelamiento El Chocolate, Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	04-03-0043-43	FECHA	10/05/2024



Foto 1: Avances de la construcción



Foto 2: Avances




Foto 3: Avances




Foto 4: Avances








Foto 5: Avances



Foto 6: Avances

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---