



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Panicuy, Aldea Las Lomas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panicuy, Aldea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0046-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Estado de zanja previo al remozamiento



Foto 2: zanja dañada.



Foto 3: La baranda del establecimiento estaba en muy mal estado.



Foto 4: Canales en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

