



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Panicuy, Aldea Las Lomas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panicuy, Aldea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0046-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Zanja francesa de 50 mts lineales, 180 mts2



Foto 2: Zanja en proceso



Foto 3: Tubos que se utilizaron en la zanja.



Foto 4: Reparación de bajadas pluviales.



Foto 5: Sustitución de baranda.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

