

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Panicuy, Aldea Las Lomas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panicuy, Aldea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0046-43	FECHA:	21/08/2024



Foto1: Zanja francesa de 50 mts lineales, 180 mts2



Foto 2: Trabajo finalizado.v



Foto 6: Estado actual del cambio de baranda.



Foto 6: Reparación de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

