



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martin Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PAJÓN, ALDEA XESUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0050-43	FECHA:	11/03/2024



Foto1: Muro perimetral en mal estado



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4: la parte de arriba de la cocina esta muy abierta (entre la pared y techo)



Foto 5:



Foto 6: El pollo para cocinar en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y Sello del Representante de la OPF

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público