

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL RETIRO, ALDEA PATZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0052-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Tejado y torta de cemento para actividades educativas con niños y padres de familia.




Foto 2: Colocación de balcones a 2 salones de la escuela




Foto 3: Tejado de espacio que sirve como escenario para todas las actividades educativas.



Foto 4: Colocación de balcones a 3 salones de la escuela




Foto 5: Reparación de balcones para muro de contención.




Foto 6: Reparación de drenaje para los sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales de fotos al número de hojas.

m Sabina Cozajay

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

