



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Sauce, Aldea Xesuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0054-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 7: Patio de piso de torta de concreto



Foto 8: Drenaje de aguas negras



Foto 9: Baranda de metal área de cocina



Foto 10: Área con necesidad de muro de contención



Foto 11: Inodoro a cambiar en sanitarios No. 1



Foto 12: Puertas de metal sanitarios No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-
Versik

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Sauce, Aldea Xesuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0054-43	FECHA:	10/07/2024




Foto 1: Techo de lámina de aula No. 5



Foto 2: Estructura de metal de aula No. 5



Foto 3: Área a colocar tubos hg y malla galvanizada




Foto 4: Techo de lámina de sanitario No. 1




Foto 5: Techo de lámina de sanitarios No. 2




Foto 6: Estructura de metal de sanitarios No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

