



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjito, Aldea Xejuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0057-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Se hará una loza de terraza sobre estos baños, para captar agua y se colocarán sanitarios con su depósito de agua formal



Foto 2: Se harán columnas para sostener la loza y se colocó un tinaco de mil cien litros de agua para que sea utilizado en los sanitarios



Foto 3: Se ha presupuestado colocar azulejo a las paredes y piso antideslizante a la torta de cemento, se colocaron las puertas que estaban caídas colocandoles hierro para que se puedan sostener a la pila se le impermeabilizaró y se le colocó azulejo también



Foto 4: Se hará una terraza para coloar el tinaco de mil cien litros de agua con su debida instalación para ser utilizada en la cocina.



Foto 5: Una pequeña muestra de cómo se ha deteororado el piso de la escuela, se es necesario el cambio.



Foto 6: Se le pondrá piso cerámico de primera de 32" con figuras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

