

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xenimajuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03- 0059-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto1: Estado de la pintura previo a la ejecución de remozamiento



Foto 2: Techado deteriorado



Foto 3: Pisos quebrado en las instalaciones de la escuela



Foto 4: Techado en mal estado



Foto 5: Piso quebrado



Foto 6: Estado actual de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la DPF




Firma y Sello Director Centro Educativo