



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POCOPAN ALDEA PATZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0069-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: cambio de accesorios para baños.



Foto 2: Relleno de azulejo con cemento



Foto 3: Reparacion de lavamanos



Foto 4: Circulación de muro perimetral



Foto 5: Circulación de muro perimetral



Foto 6: Mejoramiento de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esmeralda Carruchich Salame
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

