



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Patzocón Aldea el Molino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0070-43	FECHA:	14/05/2024



Es necesario el muro para evitar derrumbes



Reparación de lavaplatos para su buen funcionamiento



Area para pavimentar, para evitar la acumulación de agua



Necesidad de una pileta pequeña, para almacenar agua para el uso en cocina




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la CPEP



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

